

KOORDINACIJA ZAVARIVAČKIH RADOVA NA GRADILIŠTU I ZAHTJEVI ZAŠTITE NA RADU SA ASPEKTA ZAVARIVANJA

The coordination of welding works on site and requirements of health & safety from welding aspects

Darko Vojnović¹, Tihomir Marsenić², Božo Despotović³

^{1,2} Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja, Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod, Hrvatska

³ Društvo za tehniku zavarivanja Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2, Hrvatska

Ključne riječi: koordinacija, zaštita na radu, sljedivost, gradilište, montaža.

Sažetak

Široki spektar zaduženja Inženjera zavarivanja kao odgovorne osobe za sve zavarivačke radeve na gradilištu iziskuje dobro osmišljenu koordinaciju na svim nivoima od zavarivača do inženjera. Zbog sve zahtjevnijih aktivnosti uzrokovanih pojavom velikog broja različitih materijala i njihovih kombinacija te sve strožijih zahtjeva za kvalitetom i sljedivosti, na gradilištu se izričito zahtjeva osoba sposobljena za koordinaciju ovih aktivnosti. Jedna od bitnih aktivnosti je i zaštita na radu zavarivačkog osoblja na gradilištu gdje su specificirani vrlo strogi zahtjevi.

Iskustva sa montaže kotlovnog postrojenja na gradilištu Dublin WtE (Irska) su poslužila kao realni primjer iz prakse.

Keywords: coordination, health & safety, traceability, site, erection.

Abstract


The wide range of Welding Engineer as responsible person for all welding activities on site requires a well coordination at all levels from welders to engineers. Because of the more demanding activities caused by the implementation of a large number of different materials and their combinations as well as the increasingly stringent requirements for quality and traceability, the site explicitly requires a person trained to coordinate these activities. Also one of the important thing is health & safety of welding personal on a site, where the specified requirements are very strict.

Experiences from erection of boiler plant on Dublin WtE (Ireland) site are taken as a real example of practice.

1. Uvod:

Projekt Dublin WtE (Waste to Energy) je kotlovsko postrojenje povećane iskoristivosti i smanjene emisije štetnih plinova u kojemu se spaljuje otpad iz kućanstva a proizvodi se električna/toplinska energija, te pepeo koji se koristi u građevinarstvu. Kapacitet postrojenja je 600 000 tona obrađenog otpada godišnje. Električnom energijom opskrbljuje se 80 000 kućanstava, a toplinskom energijom 50 000 kućanstava. Postrojenje se sastoji od dva identična kotla od kojih je svaki visine 35 m, širine 15 m i dužine 50 m [3].

Republika Irska je na vrhu liste zemalja EU sa najstrožijim kriterijima zaštite na radu. Naravno jedan od glavnih razloga leži u činjenici da su kazne zbog teških ozljeda na radu izrazito visoke, a odgovornost firmi i pojedinaca pod velikim povećalom. U prosjeku oko 10 dana predavanja s područja zaštite na radu i polaganja ispita je bilo potrebno da se ishoduju sve dozvole potrebne za ulazak na gradilište. Firma zadužena za sigurnost na radu je periodično, ukoliko procjene, provodila slična predavanja kako ne bi došlo do opuštanja na radnim mjestima.



Slika 1 Prikaz cijelog kotlovskeg postrojenja [3].

Zbog gore navedenih razloga gradilište u Dublinu je ogledani primjer dobro organiziranog sustava [2]. Obzirom da su na gradilištu u isto vrijeme radile 22 firme, bio je potreban veliki napor kako bi se koordinirali svi radovi. Tijekom cijele montaže na dnevnoj bazi su organizirani koordinacijski sastanci u prvoj i drugoj smjeni sa jasnim uputama koja firma u koje vrijeme i na kojem mjestu može izvoditi radove, a da pri tome ne ugrožava sigurnost ostalih izvođača. Sastancima su rukovodili predstavnici glavnog izvođača koji je određivao prioritete obzirom na progres radova.



Slika 2 Gradilište u Dublinu (Irska) [2].

2. Koordinacija i planiranje zavarivačkih radova na gradilištu

Tijekom montaže kotovskog postrojenja inženjer zavarivanja ima izuzetno bitnu ulogu u organizacijskoj shemi gradilišta koja je u većini slučajeva jasno definirana od strane investitora i izvođača radova. Popis zaduženja inženjera zavarivanja je vrlo širok i zahtjeva dobru koordinaciju svih zavarivačkih aktivnosti kao i svih aktivnosti posredno ili neposredno vezanih za zavarivanje. Neke od najčešćih aktivnosti su:

- izrada i ažuriranje zavarivačke dokumentacije (WPQR, WPS, radna proba, atesti zavarivača, sanacijske procedure, različiti izvještaji,...),
- koordinacija i planiranje zavarivačkih radova i NDT ispitivanja (ishodovanje potrebnih dozvola na dnevnoj i tjednoj, koordinacijski sastanci),
- praćenje progrusa zavarivanja (S - krivulje),
- kontrola kvalitete zavara, te praćenje i ažuriranje postotaka ispitanih zavara prema planu ispitivanja (statistika, pregled i interpretacija RT radiograma),
- naručivanje dodatnog materijala i praćenje stanja na skladištu (zavarivačke i ostale opreme i alata, dodatni materijal, plin,...).

Da bi se uspješno izvršili svi zadaci, gore navedeni, bilo je potrebno oformiti tim što su u ovom slučaju činili koordinator zavarivanja (IWE), poslovoda zavarivanja (IWP), 2 brigadira a na gradilištu je bilo prosječno 70 zavarivača (141 i 111 postupci zavarivanja). Kako bi se lakše dočarao opseg zavarivačkih radova bitno je za napomeniti da je montaža ovog kotovskog postrojenja trajala godinu dana i da je na ovom postrojenju zavareno oko 8500 sučeljenih zavara, oko 3000 m brtvenih zavara a ručno je navareno 21 m² membranskih zidova u dva prolaza .

2.1 Dozvola za zavarivačke radove

Zavarivački radovi ulaze u grupu radova koji su potencijalni uzročnik požara. Na dnevnoj bazi je bilo potrebno ishoditi dozvole za zavarivačke radove (Hot Work Permit) [4].

PM Standard Form HOT WORK PERMIT				32802
Permit No:	(1) Date From:	Time From:	Date To:	Time To:
(2) Contractor Name:	Sub-Contractor Name:			
(3) Work Location:				
(4) Description of Work:				
(5) Number of Personnel:				
(6) Reference Documents:				
(7) <input type="checkbox"/> Type A <input type="checkbox"/> Type B If the work is Type A, describe the source of ignition (see notes overleaf):				
(8) Are there any loose flammable materials, drums or portable containers within 10 metres of the proposed hot work activity? If yes, name and signature of person responsible for removing or protecting materials:				
<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
Print Name: _____ Signature: _____				
(9) Are there any flammable substances contained in pipework, vessels or drains within 10 metres of the proposed hot work activity? If yes, name and signature of person acting as fire watch:				
<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
Print Name: _____ Signature: _____				
(10) Specify equipment required for fire watch:				
<input type="checkbox"/> Live Fire Hose <input type="checkbox"/> Foam Generator <input type="checkbox"/> Continuous Flammable Gas Monitor <input type="checkbox"/> Fire Extinguisher (Specify Type and Number)				
The fire watch will be maintained for a period of _____ minutes after hot work ceases				
<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
(11) Is fire detection equipment live in the area?				
<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
Will it be necessary to isolate fire detection equipment?				
<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
If yes, name and signature of person responsible for organising the isolation and reconnection:				
Print Name: _____ Signature: _____				
(12) Does the work involve the use of oxy-acetylene or propane? If yes, name and signature of the person responsible for inspection of the equipment:				
<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
Print Name: _____ Signature: _____				
(13) Name and signature of person responsible for erection and maintenance of welding screens, fire blankets and warning signs:				
Print Name: _____ Signature: _____				
(14) Specify means of raising the alarm:				
<input type="checkbox"/> Break Glass Unit <input type="checkbox"/> Mobile Phone <input type="checkbox"/> Radio <input type="checkbox"/> Telephone				
Other (specify): _____				
Number to be called: _____				
(15) The area within 10 metres of the work has been checked using a calibrated flammable gas detector and no reading exceeding 2% LEL has been detected. Name and signature of competent person carrying out the test:				
Print Name: _____ Signature: _____				
It is safe to proceed with the work described above. This permit will be suspended if there is any change in the conditions:				
Sign-Off	Print Name	Signature		
PM Authorised Signature:				
Contractor Authorised Signature:				
The hot work has been completed and the area has been left in a safe condition				
Sign-Off	Print Name	Signature		
PM Authorised Signature:				
Contractor Authorised Signature:				

10a (General Information) Page 1 of 2 Form No. 130 FR 062, Issue 2, 21/02/08

Please note that this document should be used with caution as they are uncontrolled and therefore may be obsolete. It is the user's responsibility to check the on-line version to ensure they are looking at the correct version.

Slika 3 Dozvola za zavarivačke radove [4].

Obzirom na veličinu gradilišta unaprijed su dogovorene zone koje su dijelile gradilište na više cjelina. Za svaku od cjelina je bilo potrebno napraviti dozvolu ukoliko su se u njoj odvijali zavarivački radovi. Na početku svake smjene vršio se obilazak i provjera svih radnih mesta za koje je zatražena dozvola uz prisustvo nadzora zaštite na radu.

2.2 Dozvola za NDT ispitivanja

Za ispitivanja zavara RT metodom također su se ishodovale dozvole [4]. Bilo je potrebno 48 sati unaprijed pripremiti zahtjeve za dozvole uz skicu kotlovskega postrojenja na kojoj su jasno markirane zone u kojima će se vršiti ispitivanje. Na skici je također bilo potrebno označiti u mjerilu i zonu zabranjenog pristupa ostalim radnicima radi utjecaja štetnoga zaračenja tijekom RT ispitivanja.


PM GROUP		PLEASE USE BLUE PEN	Standard Form GENERAL WORK PERMIT
Date work to Commence:	02.12.2015.		
Location: (provide specific details):	LD1		
Section 1	A General Work Permit is Required for all Works		
Requested By: (Print Name)	ANDREJUSZ BACHORSKI / MSRA Ref Number: PIG 364		
Contractor Name:	H2I Sub-Contractor Name (if applicable): J22 TEP		
Description of Work (provide specific details) RADIOGRAPHIC INSPECTION			
System Name: (if applicable)	System Number: (if applicable)		
Equipment/Tools to be Used X-RAY TUBE			
Section 2			
Standard Controls	<input checked="" type="checkbox"/> Accepted Method Statement <input type="checkbox"/> Risk Assessment <input type="checkbox"/> Safe Plan of Action (SPA)		
Work Involved	Specific Permit	If work type involved complete this section	
<input type="checkbox"/> Excavation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Scanned	<input type="checkbox"/> Shared
<input type="checkbox"/> Confined Space	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Atmosphere Tested	<input checked="" type="checkbox"/> Trained Personnel
<input type="checkbox"/> Line Break	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Locked Out	<input type="checkbox"/> Personnel Locks
<input type="checkbox"/> Electrical Work	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Locked Out	<input type="checkbox"/> Personnel Locks
<input type="checkbox"/> Pressure Testing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HydroPneumatics	<input type="checkbox"/> Barriers
<input type="checkbox"/> Hot Work	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Combustibles removed	<input type="checkbox"/> Fire Extinguisher
<input type="checkbox"/> Lifting with Cranes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Smoke Heads Disabled	<input type="checkbox"/> Fire Blanket
Specific Task Hazards and Precautions (e.g. Specific PPE) 40m EXCLUSION ZONE FROM TUBE HEAD			
Section 3 PM Group Permit Authorisation – Discipline Supervisor			
The work outlined above has been discussed at the relevant coordination meeting with all relevant parties and I am satisfied that it can proceed safely. Permit Valid from: (To be signed by PM Group Authorised Person – Discipline Supervisor)			
Date	Time	Print Name	Signature
Issue			Date
Renewal			

APPLICATION FOR EXTENDED WORKING HOURS		
No:		
SUBMISSION OF THIS FORM DOES NOT GUARANTEE ACCEPTANCE, DO NOT START WORK UNTIL IT HAS BEEN AUTHORISED		
The DWIE Construction Site is normally open from 07:00 hours to 19:00 hours, Monday to Friday. Any extension of these hours must be agreed in advance by the PM Group Construction Manager or his designate. The purpose of this arrangement is to ensure that the supervision in place for the extended hours is adequate to protect the safety, health and welfare of persons at work and to ensure that adequate emergency provisions have been made. The responsibility for these arrangements shall rest with the contractor undertaking the work.		
Date:	09.08.2016.	Hours From: 23:00 To: 05:00
Contractor Name:	ITCL	
Reason for Request:	RADIOGRAPHY IN THE NIGHT SHIFT FOR DUE TO ZONE	
Work Location:	H2I AREA - BOILER HALL L2 (CSP 7.2 / CSP 9.2)	
Brief Description of the work being undertaken:	RADIOGRAPHY SHIFT ON BOILER PARTS - GAMMA SELENIUM 95 TO BE USED. EXCLUSION ZONE 15m!	
Number of personnel involved:	3	
Supervisor Name:	LEWIS THOMAS	
Name of First Aider:	LEWIS THOMAS	
Cross reference to the work permit covering this activity:	Note:	
All works to be performed outside normal site operating hours shall be subject to a separate Safe Plan of Action (SPA). For any deliveries being made out of normal site operating hours the Contractor shall ensure all delivery personnel are made aware of site minimum PPE requirements prior to arrival at site, and that all delivery vehicles are fitted with flashing beacons and audible reversing alarms.		
ON COMPLETION OF WORK CONTRACTOR SUPERVISOR MUST INFORM PMG SUPERVISOR		
Sign-On	Print Name	Signature
Contractor Supervisor:	LEWIS THOMAS	
Approved by PMG Supervisor:		
Approved by Duty PMG Supervisor:		
Approved by PMG Construction Manager:		
Close Permit:	Print Name	Signature
Contractor Supervisor:		
Duty PMG Supervisor:		

Slika 4 Dozvole za NDT ispitivanja [4].

2.3 Dozvola za rad na ljestvama

Najveći dio zavarivačkih radova se izvodio sa montažne skele. Kompletno postrojenje je bilo pokriveno sa skelama površina nekoliko stotina metara kvadratnih, ali ipak su postojala mesta na kojima se iz nekog razloga nije mogla instalirati skela. Na takvim mjestima, ukoliko je bilo potrebno zavarivanje se izvodilo sa ljestvi [1]. Rad na ljestvama je također svrstan u poslove visokog rizika od ozljedivanja stoga je i za njega bilo potrebno ishodovati posebnu dozvolu. Kod ove dozvole je bilo specifično to što se morala izdavati za točno određeno mjesto i ljestve su mogli koristiti samo oni radnici koji su bili prijavljeni na tom radnom mjestu.



Slika 5 Zavarivači koriste ljestve pri zavarivanju [1].

3. Zaštita na radu sa aspekta zavarivanja

Kako je u uvodu navedeno Republika Irska je zemlja s jednim od najviših standarda za zaštitu na radu u EU. U našem slučaju osnovna zaštitna oprema određene klase bila je sastavni dio ugovornih obaveza firme ĐĐ TEP prema glavnom izvođaču radova. Na gradilište se nije moglo ući bez sljedeće obavezne zaštitne opreme:

- visoke cipele sa čeličnom kapicom
- žute reflektirajuće hlače i jakna
- rukavice
- zaštitne naočale za hodanje po gradilištu
- zaštitna kaciga sa vezicom.

3.1 Vatrootporna platna i cerade

Uz osnovnu zaštitnu opremu zavarivači su tijekom zavarivanja uz zaštitnu masku i vatrootporno odjelo morali na radnom mjestu koristiti i vatrootporna platna i cerade. Vatrootporno platno je zadržavalo prskanje kapljica iz električnog luka i zaštitne obloge (troske) sa zavara kod REL postupka zavarivanja, te strugotinu prilikom korištenja brusilice na zavarivačkom radnom mjestu. Platno se uobičajeno postavljalo ispod zavara.

Cerade su za glavni zadatak imale zaštitu okolnih radnih mesta od štetnog bljeskanja električnog luka kod zavarivanja i također su morale biti vatrootporne. Još jedna od ne manje bitnih uloga sa aspekta zavarivanja koju imaju cerade je i zaštita zavarivačkog radnog mesta od neželjenog propuha i vjetra koji je učestali problem prilikom montaže, osobito kod TIG postupka zavarivanja.

3.2 Skladištenje plina


Naručivanje i skladištenje plina za rezanje, predgrijavanje i zavarivanje također je jedna od aktivnosti koje ulaze u opseg posla inženjera zavarivanja. Od plinova na gradilištu su korišteni acetilen+kisik za rezanje, propan-butan za predgrijavanje te argon kod TIG postupka zavarivanja. Za svaki od navedenih vrsta plina trebalo je imati posebno iznajmljene kaveze za skladištenje [1]. Razmak između kaveza je također bio propisan u ovom slučaju minimalno 6 m izuzev Argona koji je neutralan plin.



Slika 6 Mobilni kavez za skladištenje plina i paleta sa 15 boca argona [1].

3.3 Ventilacijski sistem za zatvorene i skučene prostore

Zavarivanje u zatvorenim prostorima se moralo izvoditi uz posebne mјere sigurnosti. Glavni razlog su plinovi i dim koji nastaju tijekom zavarivanja i osobito navarivanja dodatnim materijalom na bazi nikla. U zatvorenom prostoru se događalo da u istom trenutku radi i do 10 zavarivača što je ozbiljno narušavalo kvalitetu zraka unutar tog prostora. Za tu namjenu posebno su iznajmljeni mobilni uređaji za odsis dima i plinova iz prostora [1]. To je bio prvi uvjet da bi se započelo sa zavarivačkim radovima unutar kotlovske postrojenja.



Slika 7 Dio ventilacijskog sistema unutar kotlovske postrojenja [1].

Za prostore u kojima se nije mogao instalirati ventilacijski sistem, zavarivači su koristili posebne zavarivačke maske sa filterima i elektronskom regulacijom dovoda zraka u masku. Ove maske su se koristile u paru sa malim elektronskim indikatorima za detekciju minimalno 2 vrste plina [5]. Uređaji su morali biti pričvršćeni na odjelo zavarivača kako bi zavarivač mogao čuti zvučni signal za upozorenje. Ukoliko bi se indikator oglasio zavarivač je bio dužan stati sa zavarivanjem i napustiti prostor na neko vrijeme dok se prostor ne provjetri.



Slika 8 Zavarivačka maska i elektronski indikator plinova [5].

4. Zaključak

U radu je ukratko opisana koordinacija zavarivačkih radova na gradilištu kao i zaštita na radu sa aspekta zavarivanja. Gradilište u Dublinu je ogledni primjer visoko postavljene ljestvice prilikom organizacije i ustroja istog. Na gradilištu je u isto vrijeme boravilo od 800 do 1000 radnika. Svako nepridržavanje dogovorenog plana i procedura od strane bilo koje firme tretiralo se kao teška provreda prvenstveno iz razloga što se zaštita na radu stavlja u prvi plan, a takvim činom se direktno dovodilo u pitanje sigurnost svih zaposlenih na gradilištu. Smjer u kojem ide zaštita na radu je jasan. Zahtjevi su sve strožiji i osobe zadužene za nadzor zaštite na radu dobivaju sve veću ulogu i ovlasti u provođenju istih. Zavarivanje svojim kontinuiranim razvojem, sljedivosti kao i jasnom organizacijskom strukturu uspješno prati zahtjeve zaštite na radu i jedno je od grana koja ima najmanje problema sa implementacijom novih trendova.

5. Literatura

- [1] Tehnološka dokumentacija tvornice „ĐĐ TEP“ d.o.o., Slavonski Brod, 2015.
- [2] Covanta company, <https://www.covantadublin.ie/>
- [3] Engineers journal, <http://www.engineersjournal.ie/2016/09/06/dublin-waste-to-energy-covanta/>
- [4] Službeni obrazci grupacije „PM“, Irska, 2015.
- [5] Distributer zaštitne opreme „Arco“, Irska, 2015.